

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



İşyeri Ünvanı : FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

İşverenin Adı : BAŞHEKİM .

İşyeri Adresi : ELAZIĞ MERKEZ ELAZIĞ

İşyeri SGK Sicil No. :

Analizin Yapıldığı Tarih : 23.08.2022

Geçerlilik Tarihi : 23.08.2024

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

No.	Bölüm / Faaliyet	Fotoğraf	Tehlike Kaynağı	Mevcut Durum	Tehlike	Olasılık	Şiddet	Frekans	Risk Skoru	Öneriler/Alınacak Önlemler	Etkilenecek Kişiler	Süreç Sorumlusu	Kontrol Tarihi	Olasılık	Şiddet	Frekans	Risk Skoru	İlgili Mevzuat
					Risk							Termin						
1	ECZANE		Yangın tüpünün yüksekte ve önünde engel olması	Yangın tüpü yüksekte ve önünde engel bulunmaktadır.	Yangın tüpüne ulaşılabilmesi Yangına zamanında müdahale edememe	6	40	3	720	"Yangın söndürme ekipmanları her zaman kullanıma hazır bulundurulur, bu ekipmanların mevzuatın öngördüğü periyotlarda bakımı ve kontrolü yapılır. Yangın söndürme ekipmanları kolay kullanılabilir nitelikte olur, görünür ve kolay erişilir yerlere konulur ve bu ekipmanların önlerinde engel bulundurulmaz." Yangın tüpleri olası acil durumda herkesin kolayca ulaşabileceği yerde olmalı ve önünde kesinlikle engel olmamalıdır. "Taşınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 cm'yi aşmayacak şekilde montaj yapılır."	Tüm çalışanlar, Bölüm çalışanları, Ziyaretçiler, Çevre	BÖLÜM SORUMLUSU 15.10.2022	02.09.2022	3	3	3	27	İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK EK-1 BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Madde-99
2	ECZANE		Yangın tüpünün yerinin belirlenmemesi	Yangın tüpleri duvara sabitlenmiş fakat yerleri belirlenmemiştir.	Yangın tüpünün yerinin belirlenmemesi Yangına zamanında müdahale edememe	3	40	3	360	"Yangın söndürme ekipmanı ve bulunduğu yerler Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir. İşaretler uygun yerlere konulur ve bu işaretlerin kalıcı ve görünür olması sağlanır." Yangın tüpü herhangi bir müdahale için alındığında yeri belirlenmemiş olursa işi biten personel başka bir yere koyulabilir. Yangın tüpünün yerinin belli olmaması yangına zamanında müdahale edilmesini engelleyecektir.	Tüm çalışanlar, Bölüm çalışanları, Ziyaretçiler, Çevre	BÖLÜM SORUMLUSU 15.10.2022	02.09.2022	1	3	3	9	İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK EK-1

RESUL YILDIRIM
İş Güvenliği Uzmanı

BAŞECZACI
SUNA TATAR
Gözetmen

MÜDÜR YARDIMCISI
AYŞE ALBAY
Gözetmen

HASTANE BAŞMÜDÜRÜ
İLYAS TÜRK
Gözetmen

BAŞHEKİM YARDIMCI
DOÇ. DR GÖKHAN ARTAŞ
Gözetmen

SERKAN YILMAZ
İş Güvenliği Uzmanı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ													DÖF Sonrası					
No.	Bölüm / Faaliyet	Fotoğraf	Tehlike Kaynağı	Mevcut Durum	Tehlike	Olasılık	Şiddet	Frekans	Risk Skoru	Öneriler/Alınacak Önlemler	Etkilenecek Kişiler	Süreç Sorumlusu	Kontrol Tarihi	Olasılık	Şiddet	Frekans	Risk Skoru	İlgili Mevzuat
					Risk							Termin						
3	ECZANE		Acil çıkış yönlendirmesi	Acil çıkış yönlendirmesi bulunmakta fakat yeterli değildir.	Acil çıkış yönlendirmesinin yeterli olmaması durumları Acil durumda çıkışın bulunamaması	3	40	3	360	"Acil çıkış yolları ve kapıları, 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir. İşaretlerin uygun yerlere konulması ve kalıcı olması sağlanır.Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında, elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulundurulur." Acil çıkış yolları, herkesin görebileceği şekilde işaretlenmeli ve elektrik kesintisi durumunda yönlendirmelerin kolay olabilmesi için kesintisiz güç kaynağına bağlı olmalıdır.	Tüm çalışanlar, Bölüm çalışanları, Ziyaretçiler	BÖLÜM SORUMLUSU 15.10.2022	02.09.2022	3	3	3	27	BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE-73 İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
4	ECZANE		Narkotik ilaçların kontrolü	Narkotik ilaçlar eczane içinde kilitli dolapta saklanmakta, doktor kaşesinin olduğu reçete ile teslim edilmektedir.	Narkotik ilaçların kolay ulaşılabilir olması durumları Bağımlılar tarafından ilaçların kullanılması	1	40	3	120	Narkotik ilaçlar kilitli dolaplarda bulunmalı ve anahtarları sadece yetkili personelde bulunmalıdır. Katlara narkotik ilaç verileceği zaman doktor kaşeli reçete ile imza karşılığı ve istenilen sayıda teslim edilmektedir.	Tüm çalışanlar, Bölüm çalışanları, Ziyaretçiler	BÖLÜM SORUMLUSU 15.10.2022						
5	ECZANE		Soğuk hava deposu	Soğuk hava deposunun kapısı içeriden açılabilir özelliktedir. içeride sesli uyarı ikaz sistemi bulunmamaktadır.	İçerisine girilerek malzeme bırakılan-alınan soğuk hava depolarında uyarı zili bulunmaması İçeride mahsur kalma	1	40	2	80	İçerisine girilebilen soğuk hava depolarında kapı kapanması sonucu içeride mahsur kalma riskine karşı kapılar içeriden açılabilir özellikte olmalıdır. İçeriden açılabilir kapılara ilave olarak mahsur kaldığı zaman içeriden çalıştırılabilen siren benzeri sesli ikaz sistemi kurulabilir.	Bölüm çalışanları, Tüm çalışanlar	BÖLÜM SORUMLUSU 15.10.2022						
6	ECZANE		İlaçların katlara pnömatik ile iletilmesi	İlaçlar servislere pnömatik ile iletilmemektedir. Fakat acil bir durumda sadece eczanenin kullandığı kaplara konularak gönderilmektedir.	İlaçlara kan veya vücut sıvısı bulaşması durumları Biyolojik etkenlere maruziyet	1	15	2	30	Hasta katlarından numuneler pnömatik ile laboratuvarlara iletildiği sırada numune kaplarının kırılması sonucu pnömatik kaplarına kan ve vücut sıvısı bulaşma ihtimaline karşı ilaçlar hemşirelere elden teslim edilmeli pnömatik kullanımı tercih edilmemelidir. İlaçların hemen iletilmesi gerektiği durumda, sadece eczanenin kullandığı pnömatik kaplarıyla servise gönderilmektedir.	Bölüm çalışanları, Hastalar	BÖLÜM SORUMLUSU 15.10.2022						
7	ECZANE		İlaç ampülleri	Ampüller kutularından çıkarılıp raflara konulmakta ihtiyaç oldukça katlara gönderilmektedir.	Ampüllerin kırılması Yaralanma	3	3	3	27	Ampüller kutulardan çıkarıp raflara dizilmemeli, ihtiyaç olması durumunda kutudan alınıp servise gönderilmektedir. Olası kesik durumunda kesilen bölge bol su ile yıkanarak pansuman yapılmalıdır.	Bölüm çalışanları	BÖLÜM SORUMLUSU 15.10.2022						

ANALİZİ YAPANLAR

Raporun her sayfasını paraflayınız. Aşağıda isminizin altına imzanızı ve paraf örneğinizi atınız.

RESUL YILDIRIM
İş Güvenliği Uzmanı

SERKAN YILMAZ
İş Güvenliği Uzmanı

MÜDÜR YARDIMCISI /
AYŞE ALBAY
Gözetmen

HASTANE BAŞMÜDÜRÜ /
İLYAS TÜRK
Gözetmen

BAŞECZACI /
SUNA TATAR
Gözetmen

BAŞHEKİM YARDIMCISI /
DOÇ. DR GÖKHAN ARTAŞ
Gözetmen

Risk Değerlendirmesi Kinney Metodolojisi (Mathematical Evaluations for Controlling Hazards Method)

Zararın gerçekleşme olasılığı (Şans)	
Puan	Zararın gerçekleşme olasılığı
10	Beklenir, Kesin
6	Yüksek / Oldukça mümkün
3	Olası
1	Mümkün fakat düşük
0,5	Beklenmez fakat mümkün
0,2	Beklenmez

Tehlikeye zaman içinde maruz kalma tekrarı (Frekans)		
Puan	İhtimal	Ortaya çıkma olasılığı için derecelendirme basamakları
10	Hemen hemen sürekli	hemen hemen sürekli (bir saatte birkaç defa)
6	Sıklıkla	sık (günde bir veya birkaç defa)
3	Ara Sıra	ara sıra (haftada bir veya birkaç defa)
2	Sık Değil	Sık Değil (ayda bir veya birkaç defa)
1	Seyrek	seyrek (yılda birkaç defa)
0,5	Çok Seyrek	çok seyrek (yılda bir veya daha seyrek)

İnsan ve/veya çevre üzerinde yaratacağı tahmini zarar (Şiddet)		
Puan	İhtimal	Ortaya çıkma olasılığı için derecelendirme basamakları
100	Birden fazla ölümlü kaza	çevresel felaket
40	Öldürücü Kaza	ciddi çevresel zarar
15	Kalıcı Hasar	yaralanma, iş kaybı / çevresel engel oluşturma, yakın çevreden şikayet
7	Önemli Hasar	yaralanma, dış ilk yardım ihtiyacı / arazi sınırları içinde çevresel zarar
3	Küçük Hasar	yaralanma, dahili ilk yardım / arazi içinde sınırlı çevresel zarar
1	Ucuz Atlatma	çevresel zarar yok

Risk Değerlendirme Sonucu (Skor)			
	Risk Skoru	Anlamı	Açıklama
	400 < R	Tolerans gösterilemez risk	Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir.
	200 < R < 400	Esaslı risk	Kısa dönemde iyileştirilmelidir (Bir kaç ay içinde)
	70 < R < 200	Önemli risk	Kontrol altında tutulmalı,yıl içerisinde iyileştirilmelidir.
	20 < R < 70	Olası risk	Gözetim altında uygulanmalıdır.
	R < 20	Önemsiz risk	Önlem öncelikli değildir.

RESUL YILDIRIM
İş Güvenliği Uzmanı

BAŞECZACI
SUNA TATAR
Gözetmen

MÜDÜR YARDIMCISI
AYŞE ALBAY
Gözetmen

HASTANE BAŞMÜDÜRÜ
İLYAS TÜRK
Gözetmen

BAŞHEKİM YARDIMCI
DOÇ. DR GÖKHAN ARTAŞ
Gözetmen

SERKAN YILMAZ
İş Güvenliği Uzmanı